北条オートキャンプ場付近で
みられた地盤変状

写真1

写真2

写真3



写真4

写真5

畑の中の噴砂痕
写真6

噴砂痕の周囲に生じた段差
写真7

噴砂痕の周囲に生じた段差
写真8

北条バイパス側道に生じた段差
写真9


マンホール
北条バイパス側道の沈下
写真10