



道の駅 広瀬・富田城



棟瓦の被害



山狭(やまき)神社



狛犬・燈籠の倒壊

山狭(やまき)神社



分社の倒壊

崖上の高台にあり，社殿部を切盛整地した際の盛り側？に亀裂が見られる

本殿や門には大きな被害は無く，短周期の地震動が影響したか？

【地理院地図】

菅(しげ)沢 民家と神社



棟瓦の被害



燈籠の倒壊と狛犬傾動




妙心寺

階段被害で
通行止め




裏の墓地での灯笼倒壊と墓石の回転



【地理院地図】

宇波神社




鳥居と狛犬の被害

宇波神社



門の移動と両脇分社の灯籠倒壊




【地理院地図】

大郷公民館西



道路の亀裂



【地理院地図】

鳥取県ライフル射撃場



バリケード外壁の亀裂と階段のヒビ



上細見



石垣の崩落とはらみ出し(湧水)

上細見



赤岩神社①の灯籠被害



墓地②(被害無し)の擁壁被害？