

島根県東部の地震（2026年1月6日に発生）の現地調査報告

鳥取大学工学部附属 地域安全工学センター 野口竜也

1. 現地調査のスケジュール・ルートマップ

日時：2026年1月7日（水）

- 10:30 米子市 湊山公園到着（公園内調査）
- 12:00 松江市東出雲町 東出雲公民館到着（体育館・市役所の職員に聞き取り、震度計確認、設置箇所で微動観測実施。）
- 12:50 安来市広瀬町広瀬 K-NET 広瀬観測点到着（現地調査、市役所職員に聞き取り、車で巡回。）
- 13:30 安来市広瀬町布部到着（車で巡回）
- 14:30 安来市伯太町 伯太庁舎到着（震度計の確認）
- 14:50 南部町コンビニエンスストア到着（店員に聞き取り）
- 15:30 伯耆町溝口上細見到着（石垣の崩落現場調査）
- 16:15 鳥取大学附属病院到着（聞き取り、地震記録回収）



現地調査のルートマップ

※写真については別ファイルを参照のこと。

2. 被害状況のコメント

○米子市湊山公園 [液状化, 公園内調査]

- ・【写真①～④】公園内的一部で液状化による噴砂を確認.
- ・公園横の児童館文化センター職員の話：2000年鳥取県西部地震ではこの周辺は水浸しになっていたとのこと. 今回は特に施設には被害なし.

○松江市東出雲町 東出雲公民館 [震度計の確認（震度5強）, 聞き取り, 被害状況の確認, 微動観測]

- ・周辺建物には外見では特に被害がみられなかった.
- ・【写真⑤, ⑥】震度計が設置されている公民館は避難所になっていた. 震度計のボックスの横で微動観測実施.
- ・体育館の職員の話では, 突き上げるような縦揺れが強く, 横揺れはさほど感じなかった. 2000年鳥取県西部地震に比べれば, かなり小さく感じた. 周辺ではほとんど被害は確認できなかった.
- ・市役所の職員の話では, この町内では神社の鳥居が一部落ちた, 室内で物の転倒, 屋根瓦が一部損壊したこと.

○安来市広瀬町広瀬 [K-NET 広瀬観測点確認, 聞き取り, 車で巡回, 被害状況の確認]

- ・K-NET 観測点周辺や地区内の建物は外見では特に被害がみられなかった.
- ・近くの広瀬庁舎は地震の影響で閉鎖していたが, ブルーシートを配布していた. 市役所の職員の話では, 八幡地区で屋根瓦の損壊でブルーシートをかけている家屋があるとのこと. また, 商工会議所の建物内で損壊があったとのこと.

○安来市広瀬町広瀬～布部 [車で巡回, 被害状況の確認]

- ・【写真⑤, ⑥】菅原交流センター近くの建物で屋根瓦の被害でブルーシートが掛かっていること確認.
- ・【写真⑨～⑫】布部小水力発電所近く, 県道からみて飯梨川を挟んで対岸の道路で電柱が倒れているのを確認. 復旧作業をしていた.
- ・【写真⑬～⑯】建物が一部損壊している思われる箇所あり.
- ・【写真⑰～⑲】道路に亀裂が確認. Googleストリートビューから, 道路に亀裂があった箇所が地震で亀裂が拡大したと思われる.

○安来市伯太町 安来市伯太庁舎 [震度計（震度5弱）確認, 周辺状況の確認.]

- ・庁舎, 敷地内, 道路, 周辺建物等には被害はみられない.

○南部町コンビニエンスストア [聞き取り]

- ・この店舗は断水しており, トイレは使用禁止, 飲料水が山積みで販売されていた. 店員の話より, 天萬地区では水道水に濁りがあり, 水道が止められているとのこと.

○伯耆町溝口上細見 [石垣の崩落現場調査]

- ・【写真⑳～㉔】報道でも取り上げられている箇所で石垣が崩壊して道路をふさいでいる.

○鳥取大学附属病院 [聞き取り, 地震記録の回収]

- ・大学職員の話では事務室内では落下物もなく, 病院施設も平常通り, エレベーターの停止で復帰が遅くなつたことぐらいとのこと. 地震計を設置している体育館更衣室も物の落下や散乱はみられず, 地震計も特に置いてあつただけだったが移動なし. 地震計のデータを回収(高感度速度計を設置していたため, 本震は振り切れていた).